

# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT15-061089
2. 의뢰자
  - 업체명 : (주)한국경사로
  - 주소 : 경기도 고양시 일산동구 공릉천로 157 (사리현동)
  - 의뢰일자 : 2015년 05월 29일
  - 시험기간 : 2015년 05월 29일 ~ 2015년 06월 08일
3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
4. 시료명 : 카업
5. 시험방법
  - (1) 의뢰자 제시방법

## 6. 시험결과



### 1) 카업

시험항목	단위	시험방법	시험결과	시험환경
압축하중	N	(1)	26 400	(23 ± 1) °C, (50 ± 2) % R.H.


#### ▶ 압축하중

- 가압판 지름 : 150 mm
- 10 mm/min의 속도로 압축하여 시료 파괴시까지의 최대 하중

----- 이 하 여 백 -----

확인	작성자 성명	엄재원		기술책임자 성명	배상복	
비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

2015년 06월 08일  
 한국건설생활환경시험연구원



가산시험연구동 : 153-803 서울특별시 금천구 가산동 가산디지털1로 19길 12-2102-2500  
 결과문의 : 성유고분자팀 ☎ (02)2102-2666